## 令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧

川村小学校					
No.	場所	通学路の状況・危険の内容	点検結果・対策内容	対策機関	対策年度
1	山北町山北149番地付近から山北町 山北735番地付近まで	道幅が狭いが、車両の抜け道に使用されており危険	外側線の設置	• 都市整備課	令和3年度
2	山北町1301番地4 山北町役場~室生神 社	道幅が狭いが車両の抜け道として使用 されるため、登校時交通量が多く危険	グリーンベルトが設置されており、薄くなっていたら継続的に塗りなおしを行う。 道路標示「止まれ」引き直し	・地域防災課 ・警察	令和5年度以降
3	山北町1002番地 小田原山北線(74号 線)	小学校入り口付近であるが、大型車等 多く通行するため危険	中央線(オレンジ)引き直し	・警察	令和5年度以降
4	山北町岸1778番地付近から山北町 岸1596番地付近まで	子どもの通行量は多いが道幅が狭く車 両の抜け道に使用されるため危険	外側線の設置	・地域防災課	令和4年度
5	山北町岸1606番地 東光院前	子どもの通行量は多いが道幅が狭く車 両の抜け道に使用されるため危険	道路標示「止まれ」引き直し	·警察	令和5年度以降
6	山北町岸1396番地(岸集会所前) から山北町岸1286番地先まで	外側線が消えかけていて歩行の際危険	中央の破線及び外側線引き直し	・地域防災課	令和4年度
7	山北町岸1331番地 小田原山北線(74 号線)岸交差点	大型トラックが多く通るが歩道が狭い ため危険	細目のグレーチングに交換	・県西土木事務所	令和3年度
8	山北町岸1253番地 南原公会堂前	側溝の劣化が激しい	令和3年度に側溝蓋交換済	・都市整備課	令和3年度
8	山北町向原1580番地付近から上本 村橋付近まで	直線道路のためスピードを出す車が多い	スピード注意看板の設置	・地域防災課	令和3年度
9	山北町向原1580番地付近(水上橋付近交差点)から国道246号アンダーパス終点まで	トンネル内が暗く狭いため、歩行者を 発見しにくい	外側線の引き直し	・地域防災課	令和3年度
10	山北町山北1002番地 小田原・山北線 (74号線) 川村小学校入り口	横断する際に看板が邪魔で車が来ているか確認しづらい	看板撤去依頼	・都市整備課	令和3年度